

VEIBEFARING LILLE OUST VEL 24.MAI 2015

Tilstede var : Eva Skaar, Magne Jåtog, Tom Jørgensen, Claus Danckert Krohn

Forfall: Luisa Klaveness

Befaringen Startet på Scheens brygge

1. Scheens brygge er i slett forfatning med et dekke som er slitt i stykker av broen og som bærer preg av å ha vart en stund. Det ble diskutert dagnad eller sette bort. Tom Jørgensen kontakter mulige reparatører.
2. Sjøppelstativet trenger fornyelse etter å ha blitt flyttet på og snudd noen ganger av ukjente. Gulvet er hullet og veggene sitter ikke støtt lenger. Styret gikk for en åpen løsning med tre vegger og et ordentlig gulv.
3. Scheens vei : grøftingen i Alleen er fylt igjen etter at kjøring med tunge maskiner på vått føre, har presset leira og grusen ut til siden i grøftene.
4. Fra krysset Nicolaysens vei/Scheens vei er Scheens vei utbedret til eiendommen til Dyre-Moe, men den avtalte grøftingen er ikke utført.
5. I bakken i Nicolaysensvei fra krysset med Scheensvei er de utraste steinene fra steinsettingen lagt inntil veien, men ikke som avtalt på plass. Tom Jørgensen opprettholder vårt krav overfor Dyre-Moe og sender purring.
6. I Nicolaysensvei forbi Klem har deler av steinsettingen falt ut. Dette kan ikke lastes noen spesielt, men gjør veien lite egnet for tung last og store anleggsmaskiner.
7. De nye brokarene på Bjørnen ble inispisert. Bryggen ellers er tydelig begynt å forvitne på overflaten særlig på sidene. Skal det gjøres omfattende støpearbeider? Som bryggen er i dag, er den ikke egnet for omlasting av større mengder byggmaterialer og tungt utstyr da broene ut ikke er laget for dette.
8. Børs vei etter krysset ved Møystads vei er preget av tung trafikk på leira, har slagside og vil etter hvert få dammer i hjulsporene. Den burde vært restaurert etter den harde bruken-
9. Vel-brygga i Hetsehagbugta får eterhvert sitt kryssholt. Danckert ordner.

Her ble befaringen avsluttet. Neste styremøte er 15.juni(og ikke mai) 2015

Oslo 27.mai.2015

Claus Danckert Krohn, styeleder